

**Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli pięcioletniej nr 8/2016**

Numer ewidencyjny obiektu:	<b>DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ</b> z dnia 18.11.2016 r.	Karta nr 2.1
----------------------------	---	--------------



Fot. 1. Wegetacja roślinności i punktowe ubytki betonu na powierzchni gzymsu.



Fot. 2. Degradacja zabezpieczenia antykorozyjnego i początek korozji dźwigarów stalowych.