

Numer ewidencyjny obiektu:

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ
z dnia 18.11.2016 r.

Karta nr 2.6



Fot. 11. Zanieczyszczenia, ubytki i zarysowanie betonu umocnienia stożka.



Fot. 12. Degradacja zabezpieczenia antykorozyjnego i korozja dźwigarów salowych i łożysk.