

Numer ewidencyjny obiektu:

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ
z dnia 18.11.2016 r.

Karta nr 2.2



Fot. 3. Degradacja zabezpieczenia antykorozyjnego i początek korozji dźwigarów stalowych.



Fot. 4. Wegetacja roślinności w strefie dojazdu do obiektu. Zanieczyszczenie w strefie dojazdu do obiektu i na obiekcie .