

Numer ewidencyjny obiektu:

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ
z dnia 18.11.2016 r.

Karta nr 2.7



Fot. 13. Degradacja zabezpieczenia antykorozyjnego i korozja dźwigarów stalowych.



Fot. 14. Degradacja zabezpieczenia antykorozyjnego i korozja dźwigarów stalowych. Ubytki betonu i zanieczyszczenia ławy podłożyskowej.