

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ/ PIĘCIOLETNIEJ* NR 8/2016
- PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO* OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu												
1	Numer ewidencyjny (JNI):	5	JAD: Miasto i Gmina Staszów									
2	Nr drogi: 003808T	6	Najbliższa miejscowość: Wiśniowa									
3	Kilometraż: 0+117	7	Rodzaj i nazwa przeszkody: kanał młyński									
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: stal	8	Długość obiektu: 6,30 m									
STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	RB	UB							4	nie	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	RA	NA	DA	WA					3	nie	
3	Nawierzchnia jezdni	RA	WA	DA	WA					3	nie	
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki									-	-	
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	WS	NS	AS	KS					4	nie	
6	Belki podporęczowe, gzymsy	NB	WB							4	nie	
7	Urządzenia odwadniające									-	-	
8	Izolacja pomostu									5	nie	
9	Konstrukcja pomostu	NB								4	nie	
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	AS	KS							4	nie	
11	Łożyska	AS	KS	NS						3	nie	
12	Urządzenia dylatacyjne	NA	RA							3	nie	
13	Przyczółki	NB	UB							4	nie	
14	Filary									-	-	
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	NT								4	nie	
16	Przeguby									-	-	
17	Konstrukcje oporowe, skrzydelka	NB	UB							4	nie	
18	Urządzenia ochrony środowiska									-	-	
19	Zakotwienia cięgien									-	-	
20	Cięgna									-	-	
21	Urządzenia obce									-	-	
Stan pogody: sucho		Ocena średnia obiektu:								3,77		
Temperatura: 10 °C		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:								3,77		
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń): Nie występują.												
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń): Nie stwierdzono.												
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***												
Parametr		Ograniczenie**		Ocena								
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego		nie		5								
2. Aktualna nośność obiektu		nie		5								
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów		nie		5								
4. Szerokość skrajni na obiekcie		nie		5								
5. Wysokość skrajni na obiekcie		nie		5								
6. Skrajnia / światło pod obiektem		nie		5								
ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***: Estetyka obiektu niezadawalająca z powodu wegetacji roślinności i zanieczyszczeniom na jezdni, dojazdach do obiektu i balustradach.												
WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU: Brak informacji dotyczących zaleceń z poprzedniego przeglądu.												