

BZP.271.27.18.2018.I

Staszów, dnia 18.06.2018 r.

## Uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zadanie Nr 1 pn.: „Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Sielcu”; Zadanie Nr 2 pn.: „Termomodernizacja budynku świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14”; Zadanie Nr 3 pn.: „Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90”; realizowane w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytania dotyczące ww. zamówienia wyjaśniam:

### **PYTANIA:**

**„Pytania dotyczące zamówienia pn.:**

**„Zadanie Nr 1 pn.: „ Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Sielcu”;**

**Zadanie Nr 2 pn.: „Termomodernizacja budynku świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14”;**

**Zadanie Nr 3 pn.: „Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90”;**

**realizowane w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”**

### **Zadanie 1**

Pytanie 1 – Docieplenie stropu nad piwnicą – rozdział 9.3 projektu opisuje w jaki sposób mają przebiegać roboty związane z dociepleniem stropu nad piwnicą, wraz z odtworzeniem posadzek, natomiast przedmiar robót zawiera jedynie jedną pozycję związaną z samym ociepleniem. Proszę o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie przedmiarów

Pytanie 2 – Roboty towarzyszące – W rozdziale 9.4 projektu zawarte są roboty związane z remontem schodów, odtworzeniem gzymsów oraz renowacją filarów i murków. W przedmiarach brakuje pozycji związanych z tymi robotami. Proszę o wyjaśnienia.

### **Zadanie 2**

Pytanie 1 – Roboty towarzyszące – W rozdziale 9.4 projektu zawarte są roboty związane z remontem schodów, odtworzeniem gzymsów, montażem nowej balustrady i wymianą orynnowania. W przedmiarach brakuje pozycji związanych z tymi robotami. Proszę o wyjaśnienia.

### **Zadanie 3**

Pytanie 1 – Roboty towarzyszące – W rozdziale 9.4 projektu zawarte są roboty związane z remontem schodów, wymianą zadaszenia nad zejściem do piwnic, montażem nowej balustrady. W przedmiarach brakuje pozycji związanych z tymi robotami. Proszę o wyjaśnienia.

Pytanie 2 – Jakiej wielkości jest okno, które należy zamurować zgodnie z rys. A4? Proszę o uzupełnienie przedmiarów, w szczególności o pow. Ściany jaką należy pomalować.”

### **ODPOWIEDŹ:**

#### **Dotyczy Zadania Nr 1**

Ad 1.

Zamawiający nie przewiduje robót obejmujących demontaż i odtworzenie posadzek. Należy wykonać docieplenie stropu parteru od strony piwnic.

Ad.2.

Zgodnie z zapisami SIWZ, a w szczególności przedmiarem robót, który jest uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia.

#### **Dotyczy Zadania Nr 2**

Ad 1.

Zgodnie z zapisami SIWZ, a w szczególności przedmiarem robót, który jest uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia.

#### **Dotyczy Zadania Nr 3**

Ad 1.

Zgodnie z zapisami SIWZ, a w szczególności przedmiarem robót, który jest uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia.

Ad.2.

Zamawiający dokona zamurowania okna we własnym zakresie. Roboty związane z uzupełnieniem tynków i malowaniem uwzględniono w poz. nr 84-85 przedmiaru robót.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW