

## Opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych

Lp.	Jednostka	Zabezpieczenia przeciwpożarowe	Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
1.	Urząd Miasta i Gminy	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej	
2.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	Główna lokalizacja w Ratuszu należącym do UMiG	
3.	Przedszkole Nr 3	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice/ agregaty - hydranty wewnętrzne	- drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe - okratowane okna w pomieszczeniu księgowości - urządzenia wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu
4.	Przedszkole Nr 8	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej; - gaśnice/ agregaty – 6 sztuk, - hydranty wewnętrzne – 2 sztuki;	- drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe - oroleta antywłamaniowa w pomieszczeniu głównej księgowej
5.	Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - ręczne sygnalizowanie pożaru - gaśnice/agregaty - hydranty wewnętrzne	- dozór - ochrona przez firmę zewnętrzną - urządzenia wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	brak danych	brak danych
7.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice/ agregaty – 11 sztuk, - hydranty wewnętrzne – 4 sztuki; - ręczne sygnalizowanie powstania pożaru - 1 przycisk	- Wszystkie drzwi zewnętrzne wyposażone w co najmniej dwa zamki wielozastawkowe - czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno-alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną (budynek szkoły)

## Załącznik nr 6d, zakładka nr 4

8.	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Czajkowie</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice/ agregaty – 16 sztuk, - hydranty zewnętrzne – 5 sztuk;	- Wszystkie drzwi zewnętrzne wyposażone w co najmniej dwa zamki wielozastawkowe - urządzenia wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu
9.	<b>Zespół Placówek Oświatowych w Koniemłotach</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice/ agregaty - 10 szt. - hydranty wewnętrzne - 4 szt.	- Wszystkie drzwi zewnętrzne wyposażone w co najmniej dwa zamki wielozastawkowe
10.	<b>Zespół Placówek Oświatowych w Kurozwękach</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice i hydrant wew. - ręczne sygnalizowanie powstania pożaru	
11.	<b>Zespół Placówek Oświatowych w Mostkach</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice/ agregaty - hydranty wewnętrzne - 2 szt.	
12.	<b>Zespół Placówek Oświatowych w Smerdynie</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice/ agregaty - 7 szt. - hydranty zewnętrzne - 1 szt.	- kraty w oknach sekretariatu, gabinetu dyr., biblioteki i pracowni komputerowej
13.	<b>Zespół Placówek Oświatowych w Wiązownicy Dużej</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice/ agregaty	
14.	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Wiśniowej</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice/ agregaty	- czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno-alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną
15.	<b>Przedszkole w Wiśniowej</b>	Jednostka zlokalizowana w budynku SP w Wiśniowej	
16.	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice/ agregaty - hydranty zewnętrzne-i sztuka i wewnętrzne	- drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe w hali widowiskowo-sportowej - czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno-alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną - Hala OSiR, Stadion

## Załącznik nr 6d, zakładka nr 4

17.	<b>Staszowski Ośrodek Kultury</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice/ agregaty – 8 sztuk, - hydranty zewnętrzne – 1 sztuka - hydranty wewnętrzne – 2 sztuk	- kraty w oknach biura księgowości i pracowni muzycznej
18.	<b>Centrum Integracji Społecznej</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice / agregaty – 3 szt.	-zamek antywłamaniowy do siedziby centrum
19.	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice/ agregaty – 3 sztuki, - hydranty zewnętrzne-1 sztuka	- drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe - czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno-alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną - kraty w oknach pomieszczenia 4,8,9,10,11,27,31,38
20.	<b>Klub Dziecięcy „Wesoły Pajacyk” w Staszowie</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice/ agregaty - hydranty wewnętrzne – 2 sztuki;	- drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe -okratowane okna w pomieszczeniu księgowości - urządzenia wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu
21.	<b>Żłobek w Staszowie</b>	Jednostka zlokalizowana w budynku Przedszkola Nr 8	
22.	<b>Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej; - gaśnice/ agregaty	- drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe - urządzenia wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu